



**Crue du Cernon T1**  
Chapareillan : déstabilisation des enrochements du seuil SPMR / création d'une fosse en aval

**Débordement du canal du Renevier I2**  
Inondation des quartiers du Rompay, des Seiglières et de l'école de la Gare, par la montée des eaux de la chantourne

**Crue des ruisseaux entre Les Prés et Saint Georges T1**  
Débordements par formation d'embâcles au niveau des RD 282 et RD30c

**Crue des ruisseaux entre Belle Chambre et Les Prés T1**  
Débordements par formation d'embâcles au niveau des RD 282 et RD30c

**Crue du ruisseau de Montfort T1**  
Aucun dégât ou perturbation

**Crue du Sonnant T1**  
Débordement de la plage du Sonnant entraînant l'inondation des lotissements voisins

**Ravinement et coulées de boue dans la Combe de Gières T1**  
CD524

**Crues torrentielles du Tapon, des Bruns et de la Burge T3**  
La lave torrentielle du Tapon envahit une piscine et emprunte le chemin devant la maison.

**Crues torrentielles de la Perrière et de Rechouchete T3**  
Débordements impactant des habitations à l'amont des Bretonnières, du Crêt, de Repidon, des Bruns, et de la Perrière.  
Pistes et routes localement incisées sur 2 mètres de profondeur ; conduites d'eau mises à nu

**Papet-BeauMagny : inondation sur la RD523 et Villar Noir T2**  
50 cm coupent la RD 523 à l'entrée de la ville/ 30 km de routes communales détruites. Garages emportés au lieu-dit "Villard Noir".

**Crue torrentielle du Ferrand T1**  
Obstruction du busage diamètre 1000, inondation des garages à l'aval immédiat, de la déviation, d'une partie de l'usine, puis de la route et de quelques maisons au niveau de la confluence avec le ruisseau de Chante Louise

**Crue torrentielle du ruisseau du Veyrier T1**  
Un chemin emporté le long du ruisseau

**Débordement du ruisseau du Villard T1**  
Débordement sur la Place du 11 août 1944 et sur le CD 287

**Crue des ruisseaux d'Hurtières, de Château Villin, de Champalud (le Bruyant) et des deux ruisselets (Nan) T1**  
Ils contournent le lotissement de la Butte. Un débordement se produit sur le CD250A (RD 523)

**Crue du ruisseau de Lancey T1**  
Débordement à l'aval du Pré du Fourneau sur le chemin

**Crue débordante du ruisseau de Murianette T2**  
Débordement à l'aval et à l'amont immédiat de la voie ferrée, signalée par l'AS

 Sites touchés par l'épisode de décembre 1991